

## SKDRN-Box-40

Eine für alle - mit bis zu 4 Schraubern an einer Steuerung



- **Perfekt zum Einbinden in Fertigungsstraßen**
- Verwendbar mit allen KILEWS Schraubern der Serien SKD-BN200 / 500 / 800 und SKD-RBK / TBK / BK900 / LRBK - auch unterschiedliche Modelle an einem Steuergerät
- Ausgangssignale: Schnittstelle mit potentialfreien Kontakten liefern in Echtzeit den Zustand des angeschlossenen Schraubers über M8/M12 Steckverbinder (Schrauber gestartet - Drehmoment erreicht - Linkslauf aktiviert)
- Eingangssignal: zum Sperren/Freigeben des Schraubers
- Intern einstellbarer Soft-Start (Sanftanlauf/Findestufe)
- Bis zu 4 Schrauber an einem Steuergerät anschließbar

Modell	SKDRN-Box-40	SKDRN-Box-40.2	SKDRN-Box-40.4
Eingangsspannung	230VAC 50Hz		
Ausgangsspannung	24 / 32 / 40 VDC		
Ausgänge	Schrauber gestartet / Drehmoment erreicht / Linkslauf aktiviert		
Eingänge	Freigabesignal zum Sperren/Entsperren des Schraubers		
Anzahl Anschlüsse	1	2	4
Abmessungen	150 x 200 x 145 mm		
Geeignete Schrauber	BN 200 / 500 / 800 / RBN / RBK / BK900 / TBK / LRBK		